


**План мероприятий ГБОУ СО «Лицей № 57 (Базовая школа РАН)**  
**по устранению нарушений**  
**по предписанию Роспотребнадзора от 23.09.2024 № 18-05/748**

п/п	Содержание выявленного недостатка (аналогично формулировке в акте)	Нормативный правовой документ, положения которого были нарушены	Мероприятия, требуемые для устранения нарушений	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок устранения, установленный РПН	Предполагаемый срок исполнения	Примечания
1	технологическое оборудование (электропривод готовой продукции (универсальный привод УKM-11-2 инв. № 01320080)) имеет дефекты и повреждения, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	Устранить дефекты и повреждения технологического оборудования (электропривода для готовой продукции (универсальный привод УKM-11-2 инв № 01320080));	Планируется замена оборудования ввиду большого эксплуатационного износа старого. Мониторинг стоимости оборудования, сбор КП, подача заявки в ТУ на субсидию на приобретение оборудования на пищеблок в срок до 30.10.2024 Подача заявки на субсидию в ТУ в срок до 15.11.2024	10.08.2026	25.07.2025	
1.1	склад не оборудован стеллажами	п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, СанПин 2.3/2.4.3590-20, ст. VI. Таблица 6.18. СанПин 1.2.3685-21	Оборудовать склад стеллажами, в соответствии с требованиями	Направлено письмо арендатору исх № 219 от 30.09.2024 о рассмотрении вопроса оборудования склада необходимыми стеллажами	10.08.2026	25.07.2025	
2	полы (линолеум) в учебном кабинете № 24, имеют дефекты и повреждения, не допускающие проводить их влажную уборку и дезинфекцию	п.2.5.2. СП 2.4.3648-20	Устранить дефекты и повреждения пола (линолеум) в учебном кабинете № 24, не допускающие проводить его влажную уборку и дезинфекцию	Будет устранено силами ОУ Строительные материалы (линолеум, наливной пол, клей и т.д.) будут закуплены в срок до 30.11.2024	10.08.2026	Текущий ремонт (замена линолеума) запланирован в срок до 25.07.2025.	
3	не эффективно работает система вентиляции на пищеблоке учреждения.	п.2.7.1. СП 2.4.3648-20	Восстановить работу системы вентиляции на пищеблоке учреждения.	Первоначально направлено письмо Арендатору исх № 219 от 30.09.2024 о проведении очистки вентиляции и в случае необходимости о проведении технического обследования состояния вентиляции на предмет работоспособности.	10.08.2026	25.07.2025	

4	<p>потолки и стены: на лестничной клетке лестницы на 2 этаж в помещении прибора, в учебном кабинете № 23, имеют дефекты и повреждения (следы протечек кровли), не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств</p>		<p>Устранить дефекты и повреждения потолка и стен: на лестничной клетке лестницы на 2 этаж в помещении прибора, в учебном кабинете №23, так как были следы многочисленных протечек кровли, не допускающие проводить их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств</p>	<p>Направлены заявки в ТУ и МО СО на выделение денежных средств в рамках капитального ремонта кровли помещений прибора в 2022, 2023, 2024 годах. Без проведения ремонта кровли, текущий ремонт потолка и стен не целесообразен.</p>	10.08.2026	25.07.2025	
5	<p>площадь учебных кабинетов менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий, кроме кабинетов №№ 100, 101, 102, 107, 204, 207, 305, 308, 310, 314, в помещении прибора №№ 12, 21</p>	<p>п.3.4.14. СП 2.4.3648-20</p>	<p>Обеспечить площадь учебных кабинетов не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий, кроме кабинетов №№100, 101, 102, 107, 204, 207, 305, 308, 310, 314, в помещении прибора №№ 12, 21</p>	<p>Прием в первый класс и комплектование классов ведется с учетом нормативов численности и площади. Также при формировании расписания по возможности учитывать численность классов и площади кабинетов.</p>	10.08.2026		

Директор



Л.А.Козырева

Исполнитель:  
зам. директора по АХР  
Момот И.В. (89272680641)