

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	С	Приобретение и установка	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствие дорожек без перепадов высот Отсутствие прорезиненной плитки	С	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. при выделении целевого финансирования	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4.	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянки и парковки	(все категории)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Индивидуал ьное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие специально выделенной зоны или участка	ВНД	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуал ьное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	

Территории прилегающей к зданию (участку)	ДУ			Требуется капитальный ремонт и реконструкция
---	----	--	--	--

Комментарий к заключению: *Согласовано с ГООЧ "Волжане"*



**I. Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-		Отсутствует	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса на входах в здание	ВНД (К)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. при выделении целевого финансирования	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Входная площадка имеется (без пандуса не доступна для инвалидов)	ВНД (К)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. при выделении целевого финансирования	КР
2.4	Дверь (входная)	есть			Имеется (без пандуса не доступна для инвалидов), дверной проем не соответствует ГОСТ.	ВНД (К)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. при выделении целевого финансирования	КР
2.5	Тамбур	есть			Имеется (без пандуса не доступна для инвалидов), необходимо расширение тамбура.	ВНД (К)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. при выделении целевого финансирования	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ВНД			Требуется капитальный ремонт и реконструкция всех вышеперечисленных элементов.

Комментарий к заключению:

Согласовано с ГООЧ и Волжане



I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм, табличек информационных табло	<i>С,Г</i>	Приобретение и установка	ТР
3.2	Лестница	есть			Отсутствуют поручни дополнительные разделительные полосы, пиктограммы и т.д.	<i>все категории</i>	Техническое решение возможно, только в рамках реконструкции или кап. ремонта	КР
3.3	Пандус	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			Требуется расширение дверных проемов. Нижняя часть дверей не защищена противоударной полосой; Перепады высот в дверных проемах; Отсутствуют тактильные таблички.	<i>все категории</i>	Требуется капитальный ремонт	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						

	Общие требования к зоне				Отсутствуют поручни, подъемники, разворотные площадки, колесоотбойники Предупредительная информация о препятствиях перед дверными проемами и входами на лестницы отсутствует Отсутствуют: краны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, Речевые информаторы и маяки, Пиктограммы, тактильные схемы	ВНД	Требуется капитальный ремонт	КР
--	-------------------------	--	--	--	---	-----	------------------------------	----

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД			Требуется капитальный ремонт или реконструкция во всех зонах.

Комментарий к заключению:

Согласовано с ГООН Волжанин



I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			Не приспособлены для лиц с ОВЗ		Требуется капитальный ремонт	КР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			Не приспособлены для лиц с ОВЗ		Требуется капитальный ремонт	КР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			Не приспособлены для лиц с ОВЗ		Требуется капитальный ремонт	КР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			Не приспособлены для лиц с ОВЗ		Требуется капитальный ремонт	КР
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет			Не приспособлены для лиц с ОВЗ		Требуется капитальный ремонт	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Зоны целевого назначения в здании не приспособлены для лиц с ОВЗ	ВНД	Техническое решение возможно только в случае капитального ремонта.	

Сотмачено с ГООИ "Волжанин"



I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			отсутствует раковина с опорными поручнями рядом с унитазом нет пространства для размещения кресла- коляски ширина дверных проемов - 70 см. Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Отсутствие тактильной маркировки.	Все категории	Требуется капитальный ремонт	КР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не приспособлена для лиц ОВЗ	Все категории	Требуется капитальный ремонт	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальная кабина, доступная для МГН, отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья	Все категории	Требуется капитальный ремонт	КР

Приложение №6
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от 18.02 2021 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информации должна быть комплексной для всех категорий инвалидов и соответствовать ГОСТ	ВСЕ	Требуются капитальные вложения для приобретения и установки необходимых средств информации	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Требуются капитальные вложения для приобретения и установки необходимых средств информации

Комментарий к заключению:

Согласовано ООО "Волжане"

